

PT-2000 series AC/DC current probe
PT-2000 系列 交流/直流 電流探測鉗



■PT-2710

INSTRUCTION MANUAL

使 用 说 明 书

一般安全概述:

請仔細閱讀以下的安全防範措施以避免損傷並防止損壞這個產品或任何連接到它的產品。為了避免潛在的危險，請依所指示的方法使用這個產品。

只有合格的人員可以執行服務程序。

◆避免火災或人身傷害。

◆正確的連接及拔除。在把探測鉗連結到要測試的電路前，請先把探測鉗輸出端連接到測量儀器上。

先把探測鉗輸入端和地線從電路上拔除，才可把探測鉗從測量儀器上拔除。

*注意：請盡量避免測試裸露線，如需測裸露線的話請勿與測試端相接觸。

觀察所有的終端測定。為了避免火災或人身傷害，請觀察所有在產品上的

數據及標記。在連接產品前請先閱讀手冊有關於進一步測定的資訊。

◆正確的更換電池。只能使用正確的類型和指定的電池進行更換。

◆沒有蓋子時請勿操作。蓋子或面板被去除時請勿操作這個產品。

◆避免曝露的電路。通電時，不要觸摸曝露的連接及零件。

◆如有故障的疑慮，請勿操作。如果你懷疑產品有損壞，請合格的服務人員檢查。

◆在作業過程中必須確保所有的設備接地良好。

◆請勿在潮濕的情況下操作。

◆請勿在易燃的環境下操作。

◆保持產品表面乾淨、乾燥。

安全聲明及標誌:

本手冊裡的名稱。這些名稱在本手冊中可能會出現。



注意。警告聲明指出那些可能導致損傷或喪失生命的情況或做法。



小心警告。小心警告指出那些可能導致這產品或其他所有物損壞的情況或做法。

產品上的聲明。這些聲明可能會出現在產品上:

危險 表示立即讀取標記時所造成的傷害。

注意 表示損傷危險不是立即的。

小心 表示對物產的傷害包括產品。

產品上的標誌。這些標誌可能會出現在產品上:



警告符號



雙層絕緣符號

